Information de sécurité de l’ANSM : rappel de capteurs FreeStyle Libre 2 Plus

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été informée par la société Abbott Diabetes Care du rappel d’un lot de quelques centaines de capteurs FreeStyle Libre 2 Plus.

Cette information de sécurité vous concerne si :

Vous utilisez un capteur FreeStyle Libre 2 Plus, avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou avec l’application FreeStyle LibreLink ou l’application Libre sur smartphone, et que ce capteur appartient au lot suivant : **Lot n° 260930P (N° UDI : 05021791006953, Ref : 78764-01), distribué par le fabricant après le 12 octobre 2026.**

À noter : si vous utilisez l’application FreeStyle LibreLink ou l’application Libre et que vous êtes concerné, vous avez reçu une notification directement dans l’application.

Quel est le risque si vous continuez à utiliser un capteur concerné ?

Certains capteurs de ce lot peuvent donner des mesures de glucose incorrectes, retardées ou manquantes. Dans certains cas, cela peut conduire à ne pas détecter une hyperglycémie ou une hypoglycémie, ou à une prise en charge inadaptée.

Que devez-vous faire si vous êtes concerné ?

- Vérifiez si le numéro de série de votre capteur est concerné sur le site d’Abbott : https://L2FR.LibreNotices.com ;
- Si votre capteur est concerné, arrêtez immédiatement de l’utiliser et ayez recours à une autre méthode de mesure de la glycémie, le temps de vous procurer un capteur non concerné ;
- Vous pouvez demander gratuitement le remplacement des capteurs concernés auprès du fabricant ;
- Ayez toujours à votre disposition un système de remplacement permettant de suivre votre glycémie.

Restez attentif à vos ressentis. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur mesurée par votre capteur, ou si vous pensez que cette valeur est inexacte, vérifiez-la avec une glycémie capillaire, à l’aide d’un lecteur de glycémie.

Pour obtenir de l’aide
Pour toute question ou pour signaler un dysfonctionnement, vous pouvez contacter le service clients d’Abbott au **0800 10 11 56** ou au **01 45 60 34 34**.

Pour en savoir plus, consultez l’information de sécurité sur le site de l’ANSM : https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareils-de-mesure-du-glucose-en-continu-capteur-freestyle-libre-2-plus-abbott-diabetes-care-ltd-rappel-de-produit-et-conduites-a-tenir

Crédit photo : ©Dulin